

PMA100FZ マルチメディアオーディオ 車種別適合表



< 適合欄の見方 >

- : 2DINで各種操作レバーなどに干渉せずに取り付ける事が可能です。
- △ : インフォメーションディスプレイの一部などにモニター部分が被る恐れがあります。
- × : 専用モニター装着車(2DINではない車種)、センターメーターが見えなくなる車種、操作レバーに干渉する車種の場合。

ハザードスイッチが押しにくくなる車種。

※ ただし取付は可能ですので、お客様自身でご確認いただきご判断ください。

- ※ 2018年2月時点での各社現行モデルのみの記載です。
- ※ メーカー純正NAVI装着車の場合、車両のインフォメーションや一部操作が出来なくなることがあります。
- ※ ディーラーオプションNAVI装着者の場合、別途車種別のコネクターキットが必要になる場合があります。

< PMA100FZ > 適合表

● トヨタ (2017年9月現在のカタログモデル)

車種	年式	適合	注記
パッソ	2016年4月～	○	
タンク/ルーミー	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
ポルテ/スピード	2012年7月～	○	
ヴィッツ	2016年11月～	○	
アクア	2011年2月～	○	
オーリス	2012年8月～	○	
シエンタ	2015年7月～	○	
WISH	2009年4月～	○	
アイシス	2004年9月～	○	
ノア/ヴォクシー/エスクァイア	2014年1月～	○	
エスティマ	2006年1月～	○	
アルファード/ヴェルファイア	2015年1月～	○	
ハイエース	2004年8月～	○	
センチュリー	1997年4月～	×	・メーカー純正のみの設定。
クラウン	2012年12月～	○	・ロイヤル/アスリート/マジスタともに共通。
マークX	2009年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
SAI	2009年12月～	○	・メーカー純正ナビ装着車は装着不可。(専用コントローラー装着のため)
カムリ <small>new</small>	2017年9月～	○	
カムリ	2009年9月～	○	※メーカーオプション装着車は不適合
カローラ	2012年5月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
プリウスPHV	2017年2月～	×	・メーカー純正のみの設定。※ S のみ △ (2DIN装着可能)
プリウス	2015年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
プリウスα	2011年5月～	○	
プレミオ/アリオン	2007年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
MIRAI	2014年12月～	△	・純正オプション推奨 (水素ステーション検索)
アベンシス	2011年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
C-HR	2016年12月～	○	
ハリアー	2013年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ハイラックス <small>new</small>	2017年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
FJクルーザー	2010年11月～	○	
ランドクルーザー プラド	2009年9月～	○	
ランドクルーザー 200系	2007年9月～	○	
86	2012年4月～	○	
ピクシス エポック	2012年5月～	○	・ダイハツミラOEM
ピクシス ジョイ	2016年8月～	○	・ダイハツキャストOEM
ピクシス メガ	2015年7月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
ピクシス パン	2011年12月～	○	・ダイハツアトレーOEM
ピクシストラック	2011年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
サクシード	2002年7月～	○	
タウンエース バン/トラック	2008年2月～	○	※ライトエースも同一

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。

取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。

< PMA100FZ > 適合表

● 日産（2017年3月現在のカタログモデル）

車種	年式	適合	注記
マーチ	2010年7月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ノート	2012年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
キューブ	2008年11月～	○	
ジューク	2010年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
デイズ	2013年6月～	○	
デイズ ルークス	2014年2月～	○	
NV100 クリッパーリオ	2015年3月～	○	
NV150 AD	2016年12月～	○	※カードクリップが使いにくくなる
NV200 バネット	2009年5月～	○	
e-NV200	2014年10月～	○	
NV350 キャラバン	2012年6月～	○	
ラフェスタ ハイウェイスター	2011年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
セレナ	2016年8月～	○	
エルグランド	2010年8月～	○	
ウイングロード	2005年11月～	○	
エクストレイル	2013年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
シルフィ	2012年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ティアナ	2014年2月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
スカイライン	2013年11月～	×	・メーカー純正のみの設定。
フーガ	2009年11月～	×	・メーカー純正のみの設定。
シーマ	2012年5月～	×	・メーカー純正のみの設定。
GTR	2007年12月～	×	・メーカー純正のみの設定。
フェアレディZ	2008年12月～	×	・蓋に干渉してしまう。・純正ナビ装着車の場合、補助メーターに被ってしまう。
リーフ <small>new</small>	2017年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
リーフ	2010年12月～	×	・メーカー純正のみの設定。

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。

取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。

< PMA100FZ > 適合表

● ホンダ（2017年3月現在のカタログモデル）

車種	年式	適合	注記
フィット	2013年9月～	○	
シヤトル	2015年5月～	○	
フリード/フリード+	2016年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
グレイス	2014年12月～	○	
ジェイド	2015年2月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ヴェゼル	2013年12月～	○	
ステップワゴン	2015年3月～	○	
オデッセイ	2013年11月～	○	
アコード	2015年5月～	×	・メーカー純正のみの設定。
レジェンド	2015年1月～	×	・メーカー純正のみの設定。
NSX	2017年2月～	×	・メーカー純正のみの設定。
S660	2015年4月～	×	・メーカー純正のみの設定。 ※ナビはスマホアプリを使用。
N-ONE	2012年11月～	○	
N-WGN	2013年11月～	○	
N-BOX <small>new</small>	2017年9月～	○	・N-BOX CUSTOM も含みます。
N-BOX	2011年12月～	○	
N-BOX+	2012年7月～	○	
N-BOXスラッシュ	2014年12月～	○	
バモス	1999年6月～	○	※取り付け位置は下の方になります。
ホビオ	2003年4月～	○	※取り付け位置は下の方になります。
アクティバン	1999年6月～	×	・取り付けサイズ不適合。(1DIN)
アクティトラック	2009年12月～	○	
クラリティ フューエルセル	2016年3月～	×	・メーカー純正のみの設定。

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。

取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。

< PMA100FZ > 適合表

● マツダ (2017年3月現在のカタログモデル)

車種	年式	適合	注記
デミオ	2014年9月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2DINではありません)
アクセラ	2013年11月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2DINではありません)
アテンザ	2012年11月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2DINではありません)
CX-3	2015年2月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2DINではありません)
CX-5	2016年12月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2DINではありません)
CX-8 <small>new</small>	2016年12月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2DINではありません)
ロードスター	2015年5月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2DINではありません)
プレマシー	2010年7月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ビアンテ	2008年7月～	○	
フレア	2017年3月～	○	・スズキ ワゴンR OEM。
フレア ワゴン <small>new</small>	2018年2月～	○	・スズキ 新型スペーシア OEM。
フレア ワゴン	2013年4月～	○	・スズキ スペーシア OEM。
フレア クロスオーバー	2014年1月～	○	・スズキ ハスラー OEM。
キャロル	2015年1月～	○	・スズキ アルト OEM。
スクラム ワゴン	2015年3月～	○	・スズキ エブリイ OEM。
ボンゴ	1999年6月～	×	・コラムシフトに干渉してしまう。

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。

取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。

< PMA100FZ > 適合表

● スバル (2017年3月現在のカタログモデル)

車種	年式	適合	注記
ジャスティ	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。・ダイハツ トール OEM。
インプレッサ スポーツ/G4	2016年10月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
XV <small>new</small>	2017年5月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
XV	2012年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
レヴォーグ	2014年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
フォレスター	2012年11月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
エクシーガ クロスオーバー7	2015年4月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
レガシー B4/アウトバック	2014年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
WRX S4/STR	2014年8月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
BZR	2012年3月～	○	
プレオ	2010年4月～	○	・ダイハツ ミラ OEM。
プレオ プラス <small>new</small>	2017年5月～	○	・ダイハツ 新型ミライース OEM。
プレオ プラス	2012年12月～	○	・ダイハツ ミライース OEM。
ステラ	2014年12月～	○	・ダイハツ ムーヴ OEM。
シフォン	2016年12月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。・ダイハツ タント OEM。
ディアス ワゴン	2009年9月～	○	・ダイハツ アトレー OEM。
サンバー バン	2012年4月～	○	・ダイハツ ハイゼットバン OEM。
サンバートラック	2014年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。

取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。

< PMA100FZ > 適合表

● ダイハツ（2017年3月現在のカタログモデル）

車種	年式	適合	注記
ブーン	2016年4月～	○	
トール	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
メビウス	2013年4月～	○	・トヨタ プリウスα OEM。
アルティス <small>new</small>	2017年7月～	○	・トヨタ 新型カムリ OEM
アルティス	2012年5月～	○	・トヨタ カムリ OEM
ミラ	2006年12月～	○	
ミラ イース <small>new</small>	2017年5月～	○	
ミラ イース	2011年9月～	○	
ミラ ココア	2009年8月～	○	
ムーヴ	2014年12月～	○	
ムーブ キャンバス	2016年9月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
ムーヴ コンテ	2008年8月～	×	・シフトレバーに干渉してしまう。
キャスト	2015年9月～	○	
タント	2013年10月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
ウェイク	2014年11月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
コペン Robe / XPLAY	2014年6月～	○	※ オーディオレス車は取り付け不可。
コペン Celo	2014年6月～	○	※ オーディオレス車は取り付け不可。
アトレー ワゴン	2005年5月～	○	
ハイゼット カーゴ	2004年12月～	○	
ハイゼットトラック	2014年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。

取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。

< PMA100FZ > 適合表

● スズキ (2017年3月現在のカタログモデル)

車種	年式	適合	注記
クロスビー <small>new</small>	2017年12月～	○	
スイフト	2016年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
イグニス	2016年2月～	○	
ソリオ / ソリオバンディット	2015年8月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
パレーノ	2016年3月～	○	
SX4 スクロス	2015年2月～	△	・ハザードスイッチが押しにくくなる。
エスクード	2015年10月～	○	
エスクード 2.4	2005年5月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ランディ	2016年12月～	○	・ニッサン セレナ OEM。
アルト	2014年12月～	○	
ワゴンR / スティングレー	2017年2月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
スペーシア <small>new</small>	2017年12月～	○	・スペーシア カスタムも含まれます。
スペーシア	2013年3月～	○	
アルト ラパン	2015年6月～	○	
ハスラー	2014年1月～	○	
ジムニー	1998年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ジムニーシエラ	2002年1月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
エブリイ	2015年2月～	○	
キャリー	2013年9月～	○	

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。

取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。

< PMA100FZ > 適合表

● 三菱（2017年3月現在のカタログモデル）

車種	年式	適合	注記
ミラージュ	2012年8月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
デリカ D:2	2015年12月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。・スズキ ソリオ OEM。
デリカ D:3	2011年10月～	○	・ニッサン NV200 OEM。
デリカ D:5	2007年2月～	○	
RVR	2010年2月～	○	
アウトランダー	2012年10月～	○	
アウトランダー PHEV	2012年12月～	○	
パジェロ	2006年10月～	△	・INFO画面に被ってしまう。
i-MiEV	2009年7月～	○	
eKワゴン / eKカスタム	2013年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
eKスペース / カスタム	2014年2月～	○	
タウンボックス	2015年3月～	○	・スズキ エブリイ OEM。
ランサーカーゴ	2008年12月～	○	・ニッサン NV150 OEM。 ※ カードクリップが使いにくくなる
ミニキャブ バン	2015年3月～	○	・スズキ エブリイ OEM。
ミニキャブトラック	2014年2月～	○	・スズキ キャリー OEM。
ミニキャブ ミーブ	2011年12月～	○	・ミニキャブ ミーブトラックも同様。

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。

取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。