

PIXYDA

PMA110FZ 車種別適合表



適合表の見方

- ：2DINで各種操作レバーなどに干渉せずに取り付けることが可能です。
- △：インフォメーションディスプレイの一部などにモニター部分が被る恐れがあります。
- ×：専用モニター装着車（2DINではない車種）、センターメーターが見えなくなる車種、操作レバーに干渉する車種の場合。

ハーザードスイッチが押しにくくなる車種。

※ただし取り付けは可能ですので、お客様自身でご確認いただきご判断ください。

※2018年12月時点での各社現行モデルのみの記載になります。

※メーカー純正ナビ装着車の場合、車両のインフォメーションや一部操作ができなくなることがあります。

※ディーラーオプションナビ装着車の場合、別途車種別のコネクタキットが必要になる場合がございます。

トヨタ

車種	年式	適合	注記
86	2012年4月～	○	
C-HR	2016年12月～	○	
FJ クルーザー	2010年12月～	○	
SAI	2009年12月～	○	・メーカー純正ナビ装着車は装着不可。(専用コントローラー装着のため)
アイシス	2004年9月～	○	
アクア	2017年6月～	○	
アベンシス	2011年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
アリオン	2016年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
アルファード	2015年1月～	○	
ウィッシュ	2009年4月～	○	
ヴィッツ	2014年4月～	○	
ヴェルファイア	2015年1月～	○	
ヴォクシー	2014年1月～	○	
エスクァイア	2014年10月～	○	
エスティマ	2016年6月～	○	
オーリス	2015年4月～	○	
カムリ	2017年7月～	○	
カロラ	2012年5月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
クラウン	2012年12月～	○	・ロイヤル/アスリート/マジェスタとも共通。
サクシード	2014年8月～	○	
スペイド	2012年7月～	○	
シエンタ	2015年7月～	○	
センチュリー	1997年4月～	×	・メーカー純正のみの設定。
タウンエース バン/トラック	2008年2月～	○	※ライトエースも同一
タンク	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
ノア	2014年1月～	○	
ハイエース	2004年8月～	○	
ハイラックス	2017年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
パッソ	2016年4月～	○	
ハリアー	2013年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ピクシスエポック	2017年5月～	○	・ダイハツミラOEM
ピクシスジョイ	2016年8月～	○	・ダイハツキャストOEM
ピクシストラック	2011年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ピクシスバン	2017年11月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ピクシスバン	2011年12月～	○	・ダイハツアトレーOEM
ピクシスメガ	2015年7月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
プリウス	2015年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
プリウスPHV	2017年2月～	×	・メーカー純正のみの設定。 ※ S のみ △ (2DIN装着可能)
プリウスα	2011年5月～	○	
プレミオ	2016年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
プロボックス	2016年8月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ポルテ	2017年12月～	○	
マーク X	2009年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ライトエース	2008年1月～	○	
ランドクルーザー 200系	2007年9月～	○	
ランドクルーザー プラド	2017年9月～	○	
ルーミー	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
レジアスエース	2014年12月～	○	

車種	年式	適合	注記
e-NV200	2014年10月～	○	
GTR	2007年12月～	×	・メーカー純正のみの設定。
NV100 クリッパーリオ	2015年3月～	○	
NV150 AD	2016年12月～	○	※ カードクリップが使いにくくなる
NV200 パネット	2009年5月～	○	
NV350 キャラバン	2012年6月～	○	
ウイングロード	2005年11月～	○	
エクストレイル	2017年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
エルブランド	2010年8月～	○	
キューブ	2008年11月～	○	
シーマ	2012年5月～	×	・メーカー純正のみの設定。
ジューク	2010年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
シルフィ	2012年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
スカイライン	2013年11月～	×	・メーカー純正のみの設定。
セレナ	2016年8月～	○	
ティアナ	2014年2月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
デイズ	2013年6月～	○	
デイズルークス	2014年2月～	○	
ノート	2012年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ノート e-power	2016年11月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
フーガ	2009年11月～	×	・メーカー純正のみの設定。
フェアレディZ	2008年12月～	×	・ 蓄に干渉してしまう。 ・ 純正ナビ装着車の場合、補助メーターに被ってしまう。
マーチ	2010年7月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ラフェスタ ハイウェイスター	2011年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
リーフ	2017年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
リーフ	2010年12月～	×	・メーカー純正のみの設定。

ホンダ

車種	年式	適合	注記
N-BOX	2017年9月～	○	・N-BOX CUSTOM も含まれます。
N-BOX	2011年12月～	○	
N-BOX+	2012年7月～	○	
N-BOXスラッシュ	2014年12月～	○	
N-ONE	2012年11月～	○	
N-WGN	2013年11月～	○	
NSX	2017年2月～	×	・メーカー純正のみの設定。
S660	2015年4月～	×	・メーカー純正のみの設定。 ※ナビはスマホアプリを使用。
アクティトラック	2009年12月～	○	
アクティバン	1999年6月～	×	・取り付けサイズ不適合。(1D1N)
アコード	2015年5月～	×	・メーカー純正のみの設定。
ヴェゼル	2013年12月～	○	
オデッセイ	2013年11月～	○	
クラリティ フューエルセル	2016年3月～	×	・メーカー純正のみの設定。
グレイス	2015年6月～	○	
ジェイド	2015年2月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
シャトル	2015年5月～	○	
ステップワゴン	2015年4月～	○	
バモス	1999年6月～	○	※取り付け位置は下の方になります。
フィット	2013年9月～	○	
フリード	2016年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
フリード+	2016年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ホビオ	2003年4月～	○	※取り付け位置は下の方になります。
レジェンド	2015年1月～	×	・メーカー純正のみの設定。

マツダ

車種	年式	適合	注記
CX-3	2015年2月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2D1Nではありません)
CX-5	2016年12月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2D1Nではありません)
CX-8	2016年12月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2D1Nではありません)
アクセラ	2013年11月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2D1Nではありません)
アテンザ	2012年11月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2D1Nではありません)
キャロル	2015年1月～	○	・スズキ アルト OEM。
スクラム ワゴン	2015年3月～	○	・スズキ エブリイ OEM。
デミオ	2014年9月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2D1Nではありません)
ピアンテ	2008年7月～	○	
フレア	2017年3月～	○	・スズキ ワゴンR OEM。
フレア クロスオーバー	2014年1月～	○	・スズキ ハスラー OEM。
フレア ワゴン	2018年2月～	○	・スズキ 新型スパーシア OEM。
フレア ワゴン	2013年4月～	○	・スズキ スパーシア OEM。
プレマシー	2010年7月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご検討ください。
ボンゴ	1999年6月～	×	・コラムシフトに干渉してしまう。
ロードスター	2015年5月～	×	・メーカー純正のみの設定。(2D1Nではありません)

スバル

車種	年式	適合	注記
BRZ	2012年2月～	○	
WRX S4/STR	2014年8月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
XV	2017年5月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
XV	2012年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
インプレッサG4	2016年10月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
インプレッサSPORT	2016年10月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
エクシーガ クロスオーバー7	2015年4月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
サンバートラック	2014年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
サンバーバン	2012年4月～	○	・ダイハツ ハイゼットバン OEM。
シフォン	2016年12月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。 ・ダイハツ タント OEM。
ジャスティ	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。 ・ダイハツ トール OEM。
ステラ	2014年12月～	○	・ダイハツ ムーヴ OEM。
ディアス ワゴン	2009年9月～	○	・ダイハツ アトレー OEM。
フォレスター	2018年7月～	○	
フォレスター	2012年11月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
プレオ	2010年4月～	○	・ダイハツ ミラ OEM。
プレオ プラス	2017年5月～	○	・ダイハツ 新型ミライース OEM。
プレオ プラス	2012年12月～	○	・ダイハツ ミライース OEM。
レヴォーグ	2014年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
レガシー B4/アウトバック	2014年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。

ダイハツ

車種	年式	適合	注記
アトレーワゴン	2017年11月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
アトレーワゴン	2005年5月～	○	
アルティス	2017年7月～	○	・トヨタ 新型カムリ OEM
アルティス	2012年5月～	○	・トヨタ カムリ OEM
ウェイク	2014年11月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
キャスト	2015年9月～	○	
コペン Celo	2014年6月～	○	※ オーディオレス車は取り付け不可。
コペン Robe / XPLAY	2014年6月～	○	※ オーディオレス車は取り付け不可。
タント	2013年10月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
トール	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
ハイゼット カーゴ	2004年12月～	○	
ハイゼットトラック	2014年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ブーン	2016年4月～	○	
ミラ	2006年12月～	○	
ミライース	2017年5月～	○	
ミライース	2011年9月～	○	
ミラココア	2009年8月～	○	
ムーヴ	2014年12月～	○	
ムーヴコンテ	2008年8月～	×	・シフトレバーに干渉してしまう。
ムーブキャンバス	2016年9月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
メビウス	2013年4月～	○	・トヨタ プリウスα OEM。

スズキ

車種	年式	適合	注記
SX4 S-CROSS	2015年2月～	△	・ハザードスイッチが押しにくくなる。
アルト	2014年12月～	○	
アルトバン	2014年12月～	○	
アルトラバン	2015年6月～	○	
イグニス	2016年2月～	○	
エスクード	2015年10月～	○	
エスクード2.4	2005年5月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
エブリイ	2015年2月～	○	
キャリイ	2013年9月～	×	
クロスビー	2017年12月～	○	
ジムニー	1998年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ジムニーシエラ	2002年1月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
スイフト	2017年1月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
スペーシア	2017年12月～	○	・スペーシア カスタムも含まれます。
スペーシア	2013年3月～	○	
ソリオ	2015年8月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
ソリオバンディット	2015年8月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
ハスラー	2014年1月～	○	
パレーノ	2016年3月～	○	
ランディ	2016年12月～	○	・ニッサン セレナ OEM。
ワゴンR	2017年2月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
ワゴンRステイグラー	2017年2月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。

車種	年式	適合	注記
eKカスタム	2013年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
eKスペースカスタム	2014年2月～	○	
eKワゴン	2013年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
i-MiEV	2009年7月～	○	
RVR	2014年4月～	○	
アウトランダー	2012年10月～	○	
アウトランダー PHEV	2017年2月～	×	
アウトランダー PHEV	2013年1月～	○	
タウンボックス	2015年3月～	○	・スズキ エブリイ OEM。
デリカ D:2	2015年12月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。 ・スズキ ソリオ OEM。
デリカ D:3	2011年10月～	○	・ニッサン NV200 OEM。
デリカ D:5	2008年5月～	○	
パジェロ	2006年10月～	△	・INFO画面に被ってしまう。
ミニキャブトラック	2014年2月～	○	・スズキ キャリー OEM。
ミニキャブバン	2015年3月～	○	・スズキ エブリイ OEM。
ミニキャブミープ	2011年12月～	○	・ミニキャブ ミープトラックも同様。
ミラージュ	2012年8月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ランサーカーゴ	2008年12月～	○	・ニッサン NV150 OEM。 ※カードクリップが使いにくくなる