

PMA100FZ マルチメディアオーディオ 車種別適合表



< 適合欄の見方 >

- : 2DINで各種操作レバーなどに干渉せずに取り付ける事が可能です。
- △ : インフォメーションディスプレイの一部などにモニター部分が被る恐れがあります。
- × : 専用モニター装着車(2DINではない車種)、センターメーターが見えなくなる車種、操作レバーに干渉する車種の場合。
ハザードスイッチが押しにくくなる車種。
※ ただし取付は可能ですので、お客様自身でご確認いただきご判断ください。

※ 2017年5月時点での各社現行モデルのみの記載です。

※ メーカー純正NAVI装着車の場合、車両のインフォメーションや一部操作が出来なくなることがあります。

※ ディーラーオプションNAVI装着者の場合、別途車種別のコネクタキットが必要になる場合があります。

※ 車種、着座位置によっては、前方視界の妨げになる場合があります。
 フィッティングキットなどをご使用の上、運転に支障が無いかをご確認ください。

< PMA100FZ > 適合表

● トヨタ (2017年5月現在のカタログモデル)

車種	年式	適合	注記
アイシス	2004年9月～	○	
アクア	2011年12月～	○	
アベンシス	2011年9月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
アリオ	2007年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
アルファード	2015年1月～	○	
WISH	2009年4月～	○	
ヴィッツ	2010年12月～	○	※2017年1月マイナーチェンジ
ヴェルファイア	2015年1月～	○	
ヴォクシー	2014年1月～	○	
エスクァイア	2014年10月～	○	
エスティマ	2006年1月～	○	
FJクルーザー	2010年11月～	○	
オーリス	2012年8月～	○	
カムリ	2009年9月～	○	
カローラ	2012年5月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
クラウン	2012年12月～	○	・ロイヤル/アスリート/マジェスタともに共通。
SAI	2009年12月～	○	・メーカー純正ナビ装着車は装着不可。(専用コントローラー装着のため)
サクシード	2002年7月～	○	
C-HR	2016年12月～	○	
シエンタ	2015年7月～	○	
スペイド	2012年7月～	○	
センチュリー	1997年4月～	×	・メーカー純正のみの設定。
タウンエース バン/トラック	2008年2月～	○	※ライトエースも同一
タンク	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。
ノア	2014年1月～	○	
ハイエース	2004年8月～	○	
86	2012年4月～	○	
パッソ	2016年4月～	○	
ハリアー	2013年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ピクシス エポック	2012年5月～	○	・ダイハツミラOEM
ピクシス エポック new	2017年5月～	○	・ダイハツミラ イースOEM ※ 2017年5月フルモデルチェンジ
ピクシス ジョイ	2016年8月～	○	・ダイハツキャストOEM
ピクシス メガ	2015年7月～	△	・メーターの一部に被ってしまう。
ピクシス バン	2011年12月～	○	・ダイハツアトレOEM
ピクシス トラック	2011年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
プリウスα	2011年5月～	○	
プリウスPHV	2017年2月～	×	・メーカー純正は交換不可。※ オーディオレス車の場合、取り付けは可能ですが、ハザードスイッチが押しにくくなります。
プリウス	2015年12月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
プレミオ	2007年6月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
ポルテ	2012年7月～	○	
マークX	2009年10月～	×	※ハザードスイッチが押しにくくなります。お客様の判断でご確認ください。
MIRAI	2014年12月～	△	・純正オプション推奨(水素ステーション検索)
ランドクルーザー プラド	2009年9月～	○	
ランドクルーザー 200系	2007年9月～	○	
ルーミー	2016年11月～	△	・INFO画面の一部に被ってしまう。

※ 本製品を取り付けることにより、一部車種ではハザードスイッチが押しにくくなります。
取付をご検討いただく際には改めてご確認いただきまして、お客様のご判断によりお取り付けください。

